



2023

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	8 AOUT 2023				
Nom du chauffeur: Jorge							No du camion					
Début: Jorge 4:30							Fin: 14:15					
Total:												
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		2		Transmission		2		Triangle		2	
	Moteur		2		DEF et Lave-glace		2		Extincteur		2	
	Prestone		2		Direction		2					
											Particularités (cochez)	
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses		
Nadeau			MTL	471743	4:20	4:35						
500071816			Saint-Zotique	471821	5:52	6:12						
500071806			Nouveau	471847	6:32	6:45						
500071787			Gatineau	472008	8:50	8:56						
500071759			Gatineau	472025	9:20	9:27						
500071247			Ottawa	472034	9:42	10:40						
Nadeau			MTL	472240	14:02	14:15						

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	14 AOUT 2023					
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>							No du camion						
Début: <u>5:00</u>							Fin: <u>13:45</u>						
Total:													
Inspection du véhicule	Freins & air		<u>OK</u>		Transmission		<u>OK</u>		Triangle		<u>OK</u>		
	Moteur		<u>OK</u>		DEF et Lave-glace		<u>OK</u>		Extincteur		<u>OK</u>		
	Prestone		<u>OK</u>		Direction		<u>OK</u>						
A tous les jours			Particularités (cochez)										
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses			
Nadeau			MTL	472596	4:50	5:07							
500073027			Saint-Jerome	472660	6:00	7:40							
Nadeau			MTL	472722	8:38	9:25							
500039752			Sainte-Therese	472775	10:23	10:35							
Nadeau			MTL	472812	11:15	11:29							
500073141			Lasalle	472842	12:22	12:30							
Nadeau			MTL	472875	13:35	13:45							



Feuille de route journalière							Date		15 Août 2023			
							No du camion					
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>			Début: <u>5:00</u>		Fin: <u>13:00</u>		Total:					
Inspection du véhicule à tous les jours	Freins & air		<u>✓</u>		Transmission		<u>✓</u>		Triangle		<u>✓</u>	
	Moteur		<u>✓</u>		DEF et Lave-glace		<u>✓</u>		Extincteur		<u>✓</u>	
	Prestone		<u>✓</u>		Direction		<u>✓</u>		Particularités (cochez)			
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matériaux Dangereux		
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472835</u>	<u>4:50</u>	<u>5:00</u>						
<u>SMO 73323</u>			<u>Saint-Lambert</u>	<u>472898</u>	<u>6:00</u>	<u>6:05</u>						
<u>SMO 73285</u>			<u>Longueuil</u>	<u>472900</u>	<u>6:20</u>	<u>6:26</u>						
<u>SMO 73258 - SMO 73258 - 73178</u>			<u>Richelieu</u>	<u>472943</u>	<u>7:19</u>	<u>7:25</u>						
<u>SMO 73177 - SMO 73339</u>			<u>ACTON VALE</u>	<u>473032</u>	<u>9:14</u>	<u>9:31</u>						
<u>SMO 73114</u>			<u>Varennnes</u>	<u>473112</u>	<u>11:00</u>	<u>11:29</u>						
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>473140</u>	<u>12:45</u>	<u>13:00</u>						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	22 Aoû 2023			
							No du camion				
Nom du chauffeur :		Jorge Juarez		Début :	5:00		Fin :	14:15		Total :	
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		☒	Transmission		☒	Triangle		☒		
	Moteur		☒	DEF et Lave-glace		☒	Extincteur		☒		
	Prestone		☒	Direction		☒			Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereux	
Nadeau			MTL	474015	5:00	5:10					
500074978			MTL	474038	5:55	6:15					
500074958			MTL	474045	6:35	6:45					
500074966 - 500074966			MTL	474058	7:26	7:35					
Pick-up			MTL	474086	9:15	9:28					
Nadeau			MTL	474114	10:13	11:29					
500059831			MTL	474116	11:57	13:42					
Nadeau			MTL	474146	14:09	14:15					



Feuille de route journalière							Date	23 août 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
			Début : <u>4:45</u>	Fin: <u>14:00</u>		Total :					
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<u>o</u>	Transmission		<u>o</u>	Triangle		<u>o</u>		
	Moteur		<u>o</u>	DEF et Lave-glace		<u>o</u>	Extincteur		<u>o</u>		
	Prestone		<u>o</u>	Direction		<u>o</u>					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrag	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Particularités (cochez) Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474146</u>	<u>4:40</u>	<u>4:52</u>					
<u>500075318</u>			<u>LaSalle</u>	<u>474182</u>	<u>5:45</u>	<u>5:55</u>					
<u>500075377</u>			<u>Longueuil</u>	<u>474080</u>	<u>6:40</u>	<u>6:50</u>					
<u>500075265</u>			<u>MTL</u>	<u>474209</u>	<u>7:10</u>	<u>7:15</u>					
<u>500075153</u>			<u>MTL</u>	<u>474217</u>	<u>7:36</u>	<u>9:00</u>					
<u>5000741173</u>			<u>MTL</u>	<u>474231</u>	<u>9:38</u>	<u>9:51</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474249</u>	<u>10:41</u>	<u>11:03</u>					
<u>500059831</u>			<u>MTL</u>	<u>474276</u>	<u>11:39</u>	<u>12:49</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474291</u>	<u>13:50</u>	<u>14:00</u>					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Feuille de route journalière							Date		2 oct 2023	
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion			
Inspection du véhicule			Début : <u>5:00</u>		Fin: <u>14:15</u>		Total :			
À tous les jours			Freins & air <u>o</u>		Transmission <u>o</u>		Triangle <u>o</u>			
			Moteur <u>o</u>		DEF et Lave-glace <u>o</u>		Extincteur <u>o</u>			
			Prestone <u>o</u>		Direction <u>o</u>					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matériaux Dangereux
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479720</u>	<u>5:00</u>	<u>5:12</u>				
<u>500083646</u>			<u>Coteau-du-lac</u>	<u>479791</u>	<u>6:36</u>	<u>7:42</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479864</u>	<u>8:59</u>	<u>10:58</u>				
<u>500084603</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>479883</u>	<u>11:29</u>	<u>11:36</u>				
<u>500084773</u>			<u>Saint-Jerome</u>	<u>479927</u>	<u>12:19</u>	<u>13:36</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479986</u>	<u>13:58</u>	<u>14:15</u>				



Feuille de route journalière							Date	3 OCT 2023		
							No du camion			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Début :		<u>5:00</u>	Fin:		Total :			
Inspection du véhicule À tous les jours		Freins & air		<u>OK</u>	Transmission		<u>OK</u>	Triangle		<u>OK</u>
		Moteur		<u>OK</u>	DEF et Lave-glace		<u>OK</u>	Extincteur		<u>OK</u>
		Prestone		<u>OK</u>	Direction		<u>OK</u>	Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479986</u>	<u>5:00</u>	<u>5:13</u>				
<u>500084925</u>			<u>MTL</u>	<u>480004</u>	<u>5:48</u>	<u>6:06</u>				
<u>500084933</u>			<u>MTL</u>	<u>480043</u>	<u>7:00</u>	<u>7:16</u>				
<u>500084563</u>			<u>MTL</u>	<u>480056</u>	<u>7:30</u>	<u>8:00</u>				
<u>Pick-up</u>			<u>MTL</u>	<u>480672</u>	<u>9:19</u>	<u>9:42</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480100</u>	<u>10:31</u>	<u>11:21</u>				
<u>500080839</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>480117</u>	<u>11:48</u>	<u>12:04</u>				
<u>500084141</u>			<u>Laval</u>	<u>480154</u>	<u>12:42</u>	<u>13:07</u>				
<u>500083567</u>			<u>St-Jerome</u>	<u>480189</u>	<u>13:28</u>	<u>13:40</u>				
<u>500084593</u>			<u>Lachute</u>	<u>480247</u>	<u>14:26</u>	<u>14:38</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480334</u>	<u>16:27</u>	<u>16:45</u>				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ

MLR UHUAY
TRANSPORT

Contrôle routier Québec **Constat d'infraction** 100400 3042426377

District judiciaire: St-Hyacinthe

Numéro de dossier du greffe: _____

Poursuivant: Directeur des poursuites criminelles et pénales
1200, route de l'Église, 6^e étage, Québec (Québec) G1V 4X1

A DÉFENDEUR Nom et prénom: JUAREZ OCAMPO JORGE
Adresse: 7605 RUE GARNIER APP.: 2
MONTREAL
Province/État: QC Code postal: H2E 2A6 Intermédiaire: ☐ Non-résident: ☐ Mineur (moins de 18 ans): ☐
Confirmation d'identité (voir verso): NI: J622509017203

B VÉHICULE Immatriculation: L880409 Temporaire: ☐ Échéance: 2024-03-31 Province/État: QC
Marque: HINO Modèle: HIN Année: 2015 Essieux déclarés: 02 Masse nette déclarée (kg): 8 160 PNBV (kg): 15 870

C INFRACTION CSR: ☒ Code de la sécurité routière: _____
Titre du règlement: _____
Article: 105 Codification: 15 Code défendeur: CO Code véhicule: VR
Description de l'infraction: A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction.
Vitesse constatée par: 1- Cinémomètre 2- Véhicule 3- Air
Vitesse constatée (km/h): _____ Zone de (km/h): _____
Masse/Dimension constatée: _____ Masse/Dimension permise: _____
Unité de mesure: 1- Kg 2- Mètre
Date de l'infraction (A-M-J): 2023-09-05
Heure de (H-M): _____ à 13:37
Points d'altitude: 0 Période de dépôt: ☐

D LIEU Endroit: SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
Poste de contrôle St-Mathieu-de-Beloil
Route: 20 Direction: Est Localisation: 57045 Unité: S45
1- Face 2- Pile 3- Opposé 4- Intersection 5- Arrière 1- nord 2- sud 3- est 4- ouest

E Nom et prénom: 9380-8178 QUÉBEC INC.
Confirmation d'identité (voir verso): NI: 73780140 Province/État: QC

F PÉINE PÉINE MINIMALE: 300 \$ FRAIS: 159 \$ CONTRIBUTION: 40 \$ MONTANT RÉCLAMÉ: 499 \$

G ATTESTATION Je soussigné atteste avoir personnellement constaté les faits mentionnés en et j'ai des motifs raisonnables de croire que l'infraction décrite dans la partie C a été commise.
1- Agent de la paix 2- Autre: 1-
Nom et prénom: Lévêque Sébastien
Matricule: 5946 Unité: S45 Qualité: _____
Signature ou code de validation: _____ Signé électroniquement par: Sébastien Lévêque

H SIGNIFICATION J'atteste avoir remis un double du constat lors de la perpétration de l'infraction ☒ après la perpétration de l'infraction ☐
1- Agent de la paix 2- Autre: 1-
Nom et prénom: Lévêque Sébastien
Matricule: 5946 Unité: S45 Qualité: _____
Signature ou code de validation: _____ Signé électroniquement par: Sébastien Lévêque

I IMPORTANT VEUILLEZ LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 AU VERSO. TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS ÊTES AGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA CASE QUI SUIT EST COCHÉE.

Société de l'assurance automobile du Québec

8588 90 (2022-06)

PLIEZ À LA PERFORATION AVANT DE DÉTACHER

Justice

Québec

Formule de réponse

100400 3042426377

PLAIDOYER IMPORTANT: POUR CONNAÎTRE LES CONSÉQUENCES DU PRÉSENT PLAIDOYER, VOIR AU VERSO DU CONSTAT D'INFRACTION.

À l'infraction décrite à la partie C du constat d'infraction numéro: 1004003042426377 je plaide: ☐ Coupable ☐ Non coupable

1004003042426377

Faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le paiement au:
Bureau des infractions et amendes
1200, route de l'Église, 6^e étage
Québec (Québec) G1V 4X1

Date: _____ Signature du défendeur: _____

AVIS DE RÉCLAMATION

Pénalité minimale	Frais	Contribution	Montant réclamé			
300 \$	+	159 \$	+	40 \$	=	499 \$

Date de signification 2023-09-05

PAYABLE DANS LA PLUPART DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DANS LES 30 JOURS DE LA DATE DE SIGNIFICATION.

Si nouvelle adresse, l'indiquer: _____

1000 15 003

1143 189 96



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ

MLR UHUAY
TRANSPORT

1000431127

Société de l'assurance
automobile

Québec Certificat de vérification mécanique

Page 1 de 1

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Type de document de référence	Número de dossier		
☐ Avis de vérification de véhicule routier (AVVR)	☒ Contrôle routier Québec (CRQ)	☐ Rapport d'expertise technique (RET)	S45230905032001

A PROPRIÉTAIRE	Nom et prénom (inscrits sur le certificat d'immatriculation) 9380-8178 Québec Inc.	Téléphone 514-503-8386
	Adresse 1629 rue de la Mingan	Province/État QC
	Ville, village ou municipalité Repentigny	Code postal J5Y 0B7
	Confirmation d'identité (voir verso)	Minuteur (moins de 18 ans) ☐
B CONDUCTEUR	Nom et prénom Juarez Ocampo Jorge	
1- Moniteur 2- Madame 3- Autre <u>1</u>	Confirmation d'identité (voir verso)	
	Type NI	Número J622509017203
C VÉHICULE	Type CA	Número d'unité L880409
	Número d'identification (NIV) 2AYNH8JV4F3S10019	Province/État QC
	Marque HINO	Modèle HIN
	Année 2015	PNBV (kg) 15 870
		Masse nette déclarée (kg) 8 160
		Odomètre (km) 476 545

D LIEU	Endroit Saint-Mathieu-de-Beloeil, Poste de contrôle St-Mathieu-de-Beloeil
---------------	--

E DÉFECTUOSITÉS MAJEURES						
Code localisation	Code composante	Description	Code défectuosité	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques

E DÉFECTUOSITÉS MINEURES						
Code localisation	Code composante	Description	Code défectuosité	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques
15	321	Klaxon	GG	1	nc	
11	236	Carrosserie	F	1	nc	Fissure
12	236	Carrosserie	F	1	nc	Fissure
53	275	Pneu	WW	1	nc	Indicateur d'usure 2/32 vpo.
03	001	Phare de route	CC	1	nc	

F REMARQUES	
--------------------	--

G SIGNATURE	J'ai constaté les faits mentionnés sur ce certificat :	Intervenant SAAQ 5946	Número du mécanicien	Número de mandat	Heure (HH:MM) 14:03
☒ Niveau CVSA	Date de la vérification (A-M-J) 2023-09-05	Nom et prénom Lévesque Sébastien			
☐ Raison	Code 2	Signature ou code de validation	Signé électroniquement par : Sébastien Lévesque		

H CONFORMITÉ	Défectuosités majeures	H CONFORMITÉ	Défectuosités mineures
J'atteste que les réparations relatives aux défauts majeures constatés sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.		J'atteste que les réparations relatives aux défauts mineurs constatés sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.	
Intervenant SAAQ	Número du mécanicien	Intervenant SAAQ	Número du mécanicien
Date de l'attestation (A-M-J)	Signature de la personne autorisée	Date de l'attestation (A-M-J)	Signature de la personne autorisée
Heure (HH:MM)		Heure (HH:MM)	

I SIGNIFICATION	Ce document a été remis au ☒ Conducteur ☐ Propriétaire
------------------------	---

J VÉHICULE CONFORME (RÉSERVÉ AUX MANDATAIRES)			
Je certifie que les documents et l'ensemble de l'équipement du véhicule routier (à l'exception de ce qui a trait à la photométrie et au niveau sonore du système d'échappement) ont été vérifiés et qu'ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.			
Intervenant SAAQ	Date de l'attestation (A-M-J)	Número du mandat	Nom et prénom
Número du mécanicien	Heure (HH:MM)	Signature de la personne autorisée	Número de vignette



MRUHUAY
TRANSPORT

DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ

Service routier
Québec

Rapport d'intervention sur route

Le rapport d'intervention sur route (RIR) dresse le portrait de l'intervention selon les renseignements disponibles au moment où elle se déroule. Il permet d'indiquer les éléments qui ont fait l'objet d'une vérification et dont la conformité a été confirmée, le cas échéant. Lorsqu'un élément vérifié est concerné par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, au moins une disposition à cet élément a été vérifiée. Le RIR n'est pas un document légal et il ne se substitue en aucun cas à des documents de nature juridique.

Número de l'intervention S45230905032	Date et heure de début 2023-09-05 13:37	Date et heure de fin 2023-09-05 14:07	Niveau d'inspection selon la norme CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
LIEU Unité administrative: S45 Route: 20 Direction: Est			2-Insp. conduct et vént. partielle vént.

EXPLOITANT/PROPRIÉTAIRE

Nom: 9380-8178 Québec Inc.	Cote: Satisfaisant	Mention: Non-auditée
Confirmation d'identité: NL73780140	Province/État: QC	

CONDUCTEUR

Nom du conducteur Jorge Juarez Ocampo	Province/État QC	Autre conducteur	Province/État
Mise hors service du conducteur	☐ Oui ☒ Non	Mise hors service du conducteur	☐ Oui ☐ Non

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS

	INFRACTIONS	AVIS DE NON-CONFORMITÉ	CONFORMITÉ EXIGÉE
Loi PECVL (NIR) ou Loi extra provincial (NCS)	0	0	
Permis de conduire	1	0	X
Immatriculation	0	0	
Fréquence et entretien mécanique	0	0	
Dimensions	0	0	
Charges	0	0	
Ronde de sécurité	0	0	
Équipements	0	0	
Loi sur les transports	0	0	
Signalisation	0	0	
Règles de circulation	0	0	

VÉHICULE

	N° d'identification du véhicule (NIV) ou de la plaque	VÉHICULE 1	VÉHICULE 2	VÉHICULE 3	VÉHICULE 4
Immatriculation		L880409			
	Province/État	QC			
Certificat de vérification mécanique (CVM) délivré		Majeures: 0 Mineures: 5	Majeures: Mineures:	Majeures: Mineures:	Majeures: Mineures:
CVSA numéro de vignette					

FREINS

	Avant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Type de freins													
Type de récepteurs													
Couleur de la tige de commande (mm)	Droite												
	Gauche												

REMARQUES

CONCLUSION DE L'INTERVENTION

Intervention non conforme (en fonction des infractions et des certificats de vérification mécanique délivrés) pour :

☐ Exploitant ☐ Propriétaire ☒ Conducteur ☐ Autre

☐ Escorte du ou des véhicules ☐ Ouverture de l'espace de chargement ☐ Remisage du ou des véhicules ☐ Saisie du ou des véhicules

Rempli par : Sébastien Lévesque

Matricule : 5946

J'ai constaté les faits mentionnés sur le présent document et en ai remis une copie au conducteur du ou des véhicules interceptés.

Signé électroniquement par : ► Sébastien Lévesque

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nombre d'avis de non-conformité annexés à ce rapport : 0

Certains organismes gouvernementaux peuvent vous aider à vous conformer aux lois et règlements en vigueur. Leur site Web contient beaucoup d'informations et de publications que vous pouvez télécharger et imprimer. De plus, il est possible de joindre leur centre de relations avec la clientèle par téléphone. Les coordonnées sont les suivantes :

Ministère des Transports (MTQ)
• Téléphone : 1 888 355-0511
• Site Web : www.transports.gouv.qc.ca

Commission des transports du Québec (CTQ)
• Téléphone : 1 888 461-2433
• Site Web : www.ctq.gouv.qc.ca

Pour plus d'informations concernant la réglementation et la sécurité des véhicules lourds, inscrivez-vous à l'Infolettre Le Relayer.
• saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayer

Renseignements personnels

La Société ne recueille que les renseignements personnels qui sont indispensables à l'exercice de ses attributions et à l'application des lois dont elle a la responsabilité en tout ou en partie. Son personnel autorisé traite de façon confidentielle les renseignements personnels qui lui sont confiés. Ils peuvent être communiqués à ses mandataires et à certains ministères et organismes, y compris ceux situés à l'extérieur du Québec, le tout conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils peuvent aussi servir aux fins de production de statistiques, d'étude, de sondage, d'enquête ou de vérification. Omettre de les fournir peut entraîner un refus du service demandé. Vous pouvez consulter les renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	13 Sep 2023				
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion					
Début : <u>5:00</u> Fin: <u>15:00</u> Total :												
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		☒		Transmission		☒		Triangle		☒	
	Moteur		☒		DEF et Lave-glace		☒		Extincteur		☒	
	Prestone		☒		Direction		☒					Particularités (cochez)
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses		
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>107960</u>	<u>5:00</u>	<u>5:15</u>						
<u>50007984</u>			<u>ottawa</u>	<u>108176</u>	<u>8:00</u>	<u>8:40</u>						
<u>50007985</u>			<u>ottawa</u>	<u>108181</u>	<u>9:00</u>	<u>9:20</u>						
<u>500079014</u>			<u>ottawa</u>	<u>108186</u>	<u>9:30</u>	<u>9:54</u>						
<u>500079860-79858-80073</u>			<u>ONTARIO</u>	<u>108195</u>	<u>10:15</u>	<u>10:58</u>						
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>108402</u>	<u>14:45</u>	<u>15:00</u>						
Balayer la boîte ☐							Nettoyer l'habitacle (Miroir, Vitres, etc.) ☐			J'ai fait le plein d'essen ☐		

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	14 Sep 2023				
Nom du chauffeur : <u>Large</u>							No du camion					
Début : <u>4:00</u>							Fin : <u>12:20</u>		Total :			
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		☒		Transmission		☒		Triangle		☒	
	Moteur		☒		DEF et Lave-glace		☒		Extincteur		☒	
	Prestone		☒		Direction		☒		Particularités (cochez)			
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Remorquage	Matériel	Changements	
Nadeau			MTL	109253	4:05	4:10						
500081499-81489-81549			Terrebonne	109271	4:40	4:54						
500081414			Saint-Jerome	109314	5:36	6:10						
500081513			Sainte-Anne-des-Plaines	109333	6:41	6:45						
500080673			Saint-Jerome	109355	7:24	8:06						
Pick-up			Lachine	109421	9:45	10:25						
Nadeau			MTL	109450	11:40	12:20						

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	21 Sep 2023			
							No du camion				
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>			Début : <u>4:30</u>		Fin : <u>13:30</u>		Total :				
Inspection du véhicule A tous les jours			Freins & air <u>0</u>		Transmission <u>0</u>		Triangle <u>0</u>				
			Moteur <u>0</u>		DEF et Lave-glace <u>0</u>		Extincteur <u>0</u>				
			Prestone <u>0</u>		Direction <u>0</u>		Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
Nadeau			MTL	109888	4:30	4:45					
500081811			MTL	109920	5:20	6:10					
Pick-up			Lachine	109939	6:50	7:25					
Pick-up			Lasalle	109941	7:36	8:16					
Nadeau			MTL	109969	9:04	9:45					
500082209			Laval	109992	10:13	10:24					
500079616			Laval	110001	10:45	10:50					
500079548			St-Jerome	110035	11:37	11:48					
Nadeau			MTL	110094	13:00	13:30					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Feuille de route journalière							Date	27 Sep 2023		
Nom du chauffeur :		Début :		Fin :		Total :				
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		Transmission		Triangle					
	Moteur		DEF et Lave-glace		Extincteur					
	Prestone		Direction				Particularités (cochez)			
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matière Dangereuse
Nadeau			MTL	479110	5:30	5:43				
500083575			MTL	479132	6:47	6:58				
500083650			MTL	479145	7:12	7:18				
500082955			MTL	479175	8:06	8:30				
Nadeau			MTL	479197	9:48	11:50				

[illegible]

[illegible]



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ