



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Date		8 AOÛT 2023								
No du camion										
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>		Début: <u>Jorge 4:30</u>		Fin: <u>14:15</u>		Total:				
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air	<u>0</u>		Transmission	<u>0</u>		Triangle	<u>0</u>		
	Moteur	<u>0</u>		DEF et Lave-glace	<u>0</u>		Extincteur	<u>0</u>		
	Prestone	<u>0</u>		Direction	<u>0</u>		Particularités (cochez)			
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>471743</u>	<u>4:20</u>	<u>4:35</u>				
<u>500071816</u>			<u>Saint-Zotique</u>	<u>471821</u>	<u>5:52</u>	<u>6:12</u>				
<u>500071806</u>			<u>Naudreuil</u>	<u>471847</u>	<u>6:32</u>	<u>6:45</u>				
<u>500071887</u>			<u>Gatineau</u>	<u>472008</u>	<u>8:50</u>	<u>8:56</u>				
<u>500071789</u>			<u>Gatineau</u>	<u>472025</u>	<u>9:20</u>	<u>9:27</u>				
<u>500071247</u>			<u>Ottawa</u>	<u>472034</u>	<u>9:42</u>	<u>10:40</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472240</u>	<u>14:02</u>	<u>14:15</u>				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Date: <u>10 août 2023</u>								
Début: <u>4:30</u>		Fin: <u>11:30</u>								
Total:										
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air <input checked="" type="checkbox"/>	Transmission <input checked="" type="checkbox"/>	Triangle <input checked="" type="checkbox"/>							
	Moteur <input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace <input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur <input checked="" type="checkbox"/>							
	Prestone <input checked="" type="checkbox"/>	Direction <input checked="" type="checkbox"/>								
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Particularités (cochez)			
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472357</u>	<u>4:20</u>	<u>4:35</u>				
<u>500072389</u>			<u>MTL</u>	<u>472377</u>	<u>5:30</u>	<u>5:58</u>				
<u>500072386</u>			<u>MTL</u>	<u>472395</u>	<u>6:25</u>	<u>6:29</u>				
<u>500072376</u>			<u>MTL</u>	<u>472404</u>	<u>6:49</u>	<u>7:00</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472415</u>	<u>7:31</u>	<u>7:56</u>				
<u>500072480</u>			<u>MTL</u>	<u>472454</u>	<u>9:23</u>	<u>9:28</u>				
<u>500067998</u>			<u>MTL</u>	<u>472474</u>	<u>9:59</u>	<u>10:52</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472482</u>	<u>11:15</u>	<u>11:30</u>				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	15 Août 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>5:00</u>		Fin : <u>13:00</u>		Total :				
À tous les jours			Freins & air <input checked="" type="checkbox"/>		Transmission <input checked="" type="checkbox"/>		Triangle <input checked="" type="checkbox"/>				
			Moteur <input checked="" type="checkbox"/>		DEF et Lave-glace <input checked="" type="checkbox"/>		Extincteur <input checked="" type="checkbox"/>				
			Prestone <input checked="" type="checkbox"/>		Direction <input checked="" type="checkbox"/>				Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>472835</u>	<u>4:50</u>	<u>5:00</u>					
<u>500073323</u>			<u>Saint-Lambert</u>	<u>472898</u>	<u>6:00</u>	<u>6:05</u>					
<u>500073285</u>			<u>Longueuil</u>	<u>472900</u>	<u>6:20</u>	<u>6:26</u>					
<u>500073258 - 500073258 - 73178</u>			<u>Richelieu</u>	<u>472943</u>	<u>7:19</u>	<u>7:25</u>					
<u>500073177 - 500073339</u>			<u>ACTON VALE</u>	<u>473032</u>	<u>9:14</u>	<u>9:31</u>					
<u>500073114</u>			<u>Vareennes</u>	<u>473112</u>	<u>11:00</u>	<u>11:29</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>473140</u>	<u>12:45</u>	<u>13:00</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	22 Août 2023							
Nom du chauffeur: Jorge Juarez							Début:	5:00		Fin:	14:15		Total:		
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission		<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle		<input checked="" type="checkbox"/>						
	Moteur		<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace		<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur		<input checked="" type="checkbox"/>						
	Prestone		<input checked="" type="checkbox"/>	Direction		<input checked="" type="checkbox"/>									
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Particularités (cochez)		Matières Dangereus			
Nadeau			MTL	474015	5:00	5:10									
500074978			MTL	474038	5:55	6:15									
500074958			MTL	474045	6:35	6:45									
500074966 - 500074966			MTL	474058	7:26	7:35									
Pick-up			MTL	474086	9:15	9:28									
Nadeau			MTL	474114	10:13	11:29									
500059831			MTL	474116	11:57	13:42									
Nadeau			MTL	474146	14:09	14:15									



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Date		23 août 2023								
No du camion										
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Total :								
Début : <u>4:45</u>		Fin : <u>14:00</u>								
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>						
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrag	Hre arrivée	Hre départ	Particularités (cochez)			
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474146</u>	<u>4:40</u>	<u>4:52</u>				
<u>500075318</u>			<u>LaSalle</u>	<u>474182</u>	<u>5:45</u>	<u>5:55</u>				
<u>500075377</u>			<u>Longueuil</u>	<u>474180</u>	<u>6:40</u>	<u>6:50</u>				
<u>500075265</u>			<u>MTL</u>	<u>474209</u>	<u>7:10</u>	<u>7:15</u>				
<u>500075153</u>			<u>MTL</u>	<u>474217</u>	<u>7:36</u>	<u>9:00</u>				
<u>500074173</u>			<u>MTL</u>	<u>474231</u>	<u>9:38</u>	<u>9:51</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474249</u>	<u>10:41</u>	<u>11:03</u>				
<u>500059831</u>			<u>MTL</u>	<u>474276</u>	<u>11:39</u>	<u>12:49</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474291</u>	<u>13:50</u>	<u>14:00</u>				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Date		24 Août 2023								
No du camion										
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>		Début: <u>4:30</u>								
		Fin: <u>13:15</u>								
Total:										
Inspection du véhicule <u>A tous les jours</u>	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmissio	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>						
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Particularités (cochez)			
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474791</u>	<u>4:20</u>	<u>4:35</u>				
<u>S00075835</u>			<u>Sherbrooke</u>	<u>474459</u>	<u>6:50</u>	<u>8:00</u>				
<u>S00075820-75821-75820</u>			<u>Sherbrooke</u>	<u>474476</u>	<u>8:15</u>	<u>8:38</u>				
<u>S00075633</u>			<u>Sherbrooke</u>	<u>474486</u>	<u>9:17</u>	<u>9:37</u>				
<u>S00029689</u>			<u>Sherbrooke</u>	<u>474565</u>	<u>10:01</u>	<u>10:23</u>				
<u>S00075480</u>			<u>Rougemont</u>	<u>474609</u>	<u>12:04</u>	<u>12:15</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>474669</u>	<u>13:10</u>	<u>13:15</u>				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	25 Août 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Début : <u>5:45</u>							Fin : <u>13:00</u>		Total :		
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission		<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Moteur		<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace		<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Prestone		<input checked="" type="checkbox"/>	Direction		<input checked="" type="checkbox"/>					
								Particularités (cochez)			
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
Nadeau			MTL	474669	5:40	5:55					
500076130			Longueuil	474684	6:43	6:50					
500076138			Brassard	474705	7:20	7:26					
500075891			Candiac	474717	7:45	7:54					
500076134			Varenes	474773	8:49	8:58					
Nadeau			MTL	474811	10:35	10:56					
500060532			MTL	474836	11:49	12:09					
Nadeau			MTL	474859	12:41	13:00					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	31 AOUT 2023					
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							Début :	4:30		Fin :	12:00		
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<input checked="" type="checkbox"/>		Transmission		<input checked="" type="checkbox"/>		Triangle		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Moteur		<input checked="" type="checkbox"/>		DEF et Lave-glace		<input checked="" type="checkbox"/>		Extincteur		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Prestone		<input checked="" type="checkbox"/>		Direction		<input checked="" type="checkbox"/>		Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses			
Nadeau			MTL	475455	4:30	4:45							
500077560 - 500077542			Terrebonne	475475	5:00	5:10							
500077417			Laval	475500	5:34	6:17							
500076838 500077559			Terrebonne	475533	6:49	7:01							
500077055			Laval	475573	8:07	8:18							
Pick-up			Lachine	475600	9:21	9:40							
Nadeau			MTL	475629	10:51	12:00							
Balayer la boîte <input type="checkbox"/>							Nettoyer l'habitacle (Miroir, Vitres, etc.) <input type="checkbox"/>			J'ai fait le plein d'essence <input type="checkbox"/>			



MRUHUAY
TRANSPORT

DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

OCTOBRE 02-10-2023 a 12-10-2023

Feuille de route journalière

Date		2 oct 2023								
No du camion										
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Début : <u>5:00</u> Fin: <u>14:15</u> Total :								
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>						
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Particularités (cochez)			
Nadeau			MTL	479720	5:00	5:12				
500083646			Coteau-du-lac	479791	6:36	7:42				
Nadeau			MTL	479864	8:59	10:58				
500084603			Terrebonne	479883	11:29	11:36				
500084773			Saint-Jerome	479927	12:19	13:36				
Nadeau			MTL	479986	13:58	14:15				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MURHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	3 OCT 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>5:00</u>		Fin:		Total :				
À tous les jours			Freins & air		Transmission		Triangle				
			Moteur		DEF et Lave-glace		Extincteur				
			Prestone		Direction						
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479986</u>	<u>5:00</u>	<u>5:13</u>					
<u>500084925</u>			<u>MTL</u>	<u>480004</u>	<u>5:48</u>	<u>6:06</u>					
<u>500084933</u>			<u>MTL</u>	<u>480043</u>	<u>7:00</u>	<u>7:16</u>					
<u>500084563</u>			<u>MTL</u>	<u>480056</u>	<u>7:30</u>	<u>8:00</u>					
<u>Pick-up</u>			<u>MTL</u>	<u>480072</u>	<u>9:19</u>	<u>9:42</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480100</u>	<u>10:31</u>	<u>11:21</u>					
<u>500080839</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>480117</u>	<u>11:48</u>	<u>12:04</u>					
<u>500084141</u>			<u>Laval</u>	<u>480154</u>	<u>12:42</u>	<u>13:07</u>					
<u>500083567</u>			<u>ST-Jerome</u>	<u>480189</u>	<u>13:28</u>	<u>13:40</u>					
<u>500084593</u>			<u>Lachute</u>	<u>480247</u>	<u>14:26</u>	<u>14:38</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480334</u>	<u>16:27</u>	<u>16:45</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	4 OCT 2023			
							No du camion				
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Début : <u>4:00</u>		Fin : <u>11:00</u>		Total :					
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission		<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Moteur		<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace		<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Prestone		<input checked="" type="checkbox"/>	Direction		<input checked="" type="checkbox"/>					
						Particularités (cochez)					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matériau Dangereux	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480334</u>	<u>4:00</u>	<u>4:15</u>					
<u>500085301</u>			<u>MTL</u>	<u>480357</u>	<u>5:00</u>	<u>5:13</u>					
<u>500080638</u>			<u>MTL</u>	<u>480359</u>	<u>5:22</u>	<u>6:30</u>					
<u>500085279</u>			<u>MTL</u>	<u>480353</u>	<u>6:46</u>	<u>7:10</u>					
<u>500085004</u>			<u>MTL</u>	<u>480369</u>	<u>7:17</u>	<u>8:25</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>480389</u>	<u>9:00</u>	<u>11:00</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	12 OCT 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>4:30</u>		Fin : <u>13:30</u>		Total :				
À tous les jours			Freins & air <input checked="" type="checkbox"/>		Transmission <input checked="" type="checkbox"/>		Triangle <input checked="" type="checkbox"/>				
			Moteur <input checked="" type="checkbox"/>		DEF et Lave-glace <input checked="" type="checkbox"/>		Extincteur <input checked="" type="checkbox"/>				
			Prestone <input checked="" type="checkbox"/>		Direction <input checked="" type="checkbox"/>				Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>481129</u>	<u>4:25</u>	<u>4:36</u>					
<u>500087045</u>			<u>MTL</u>	<u>481152</u>	<u>5:13</u>	<u>5:38</u>					
<u>500086978</u>			<u>MTL</u>	<u>481184</u>	<u>6:19</u>	<u>7:17</u>					
<u>500084986</u>			<u>MTL</u>	<u>481204</u>	<u>7:41</u>	<u>7:59</u>					
<u>500087052</u>			<u>Coteau-du-lac</u>	<u>481247</u>	<u>8:40</u>	<u>8:56</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>481318</u>	<u>10:28</u>	<u>11:10</u>					
<u>500053759</u>			<u>Boucherville</u>	<u>481334</u>	<u>12:04</u>	<u>12:25</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>481353</u>	<u>12:55</u>	<u>13:30</u>					
Balayer la boîte <input type="checkbox"/>			Nettoyer l'habitacle (Miroir, Vitres, etc.) <input type="checkbox"/>				J'ai fait le plein d'essence <input type="checkbox"/>				



MRUHUAY
TRANSPORT

DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

SEPTEMBRE 01-09-2023 a 29-09-2023

Contrôle routier

Québec Constat d'infraction



100400 3042426377

District judiciaire: St-Hyacinthe		Poursuivant: Directeur des poursuites criminelles et pénales 1200, route de l'Église, 6 ^e étage, Québec (Québec) G1V 4X1	
Nom et prénom: JUAREZ OCAMPO JORGE		Provincial/État: QC	
Adresse: 7605 RUE GARNIER APP. 2		Code postal: H2E 2A6	
MONTREAL		Intermédiaire: <input type="checkbox"/> Non-résident: <input type="checkbox"/> Mineur (moins de 18 ans): <input type="checkbox"/>	
Confirmation d'identité (voir verso): NI J622509017203		Provincial/État: QC	
Immatriculation: L880409		Échéance: 2024-03-31	
Marque: HINO Modèle: HIN Année: 2015		Essieux déclarés: 02 Masse nette déclarée (kg): 8 160 PNBV (kg): 15 870	
CSR: <input checked="" type="checkbox"/> Titre de la loi: Code de la sécurité routière		Titre du règlement:	
Article: 105		Classification: 15	
Code défendeur: CO		Code véhicule: VR	
Description de l'infraction: A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction.		Vitesse constatée par: <input type="checkbox"/> 1- Cinémètre <input type="checkbox"/> 2- Véhicule <input type="checkbox"/> 3- Air	
		Vitesse constatée (km/h):	
		Zone de (km/h):	
		Masse/Dimension constatée: Masse/Dimension permise	
		Unité de mesure: <input type="checkbox"/> 1- Kg <input type="checkbox"/> 2- Mètre	
		Date de l'infraction (A-M-J): 2023-09-05	
		Heure de (H-M): 13:37	
		Pointe d'insufflation: 0 Période de dégel: <input type="checkbox"/>	
D LIEU Endroit: SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL		Code: 1- Face 2- Pits 3- Opposé 4- Intersection 5- Arrière	
Poste de contrôle: St-Mathieu-de-Beloeil		Côte: 1- nord 2- sud 3- est 4- ouest	
Route: 20 Direction: Est Localisation: 57045 Unité: S45			
E Nom et prénom: 9380-8178 QUÉBEC INC.		Provincial/État: QC	
Confirmation d'identité (voir verso): NI: 73780140			
F PEINE		MONTANT RÉCLAMÉ	
PEINE MINIMALE: 300 \$		FRAIS: 159 \$	
CONTRIBUTION: 40 \$		MONTANT RÉCLAMÉ: 499 \$	
G ATTESTATION Je soussigné atteste avoir personnellement constaté les faits mentionnés en: A X B X C X D X E X		et j'ai des motifs raisonnables de croire que l'infraction décrite dans la partie C a été commise. <input type="checkbox"/> Je n'ai pas remis le double du constat <input checked="" type="checkbox"/> J'ai constaté les faits et signé le double du constat	
1- Agent de la paix: 1 Nom et prénom: Lévesque Sébastien		Maticule: 5946 Unité: S45 Qualité:	
Signature ou code de validation: Signé électroniquement par: Sébastien Lévesque			
H SIGNIFICATION J'atteste avoir remis un double du constat lors de la perpétration de l'infraction: <input checked="" type="checkbox"/> après la perpétration de l'infraction <input type="checkbox"/> au défendeur <input type="checkbox"/> en un endroit apparent du véhicule		Date de signification (A-M-J): 2023-09-05	
1- Agent de la paix: 1 Nom et prénom: Lévesque Sébastien		Heure (H-M): 14:05	
2- Autre: <input checked="" type="checkbox"/> même que attestation Maticule: 5946 Unité: S45 Qualité:			
Signature ou code de validation: Signé électroniquement par: Sébastien Lévesque			
I IMPORTANT VEUILLER LIRE LA MISE EN GARDE N° 1 AU VERSO.		TOUTEFOIS, LISEZ PLUTÔT LA MISE EN GARDE N° 2 AU VERSO SI VOUS ÊTES ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS OU SI LA CASE QUI SUIT EST COCHÉE. <input type="checkbox"/>	

Société de l'assurance automobile du Québec

8586 90 (2022-06)

PLIEZ LA PERFORATION AVANT DE DÉTACHER

Justice

Québec Formule de réponse

100400 3042426377

PLAIDOYER IMPORTANT: POUR CONNAÎTRE LES CONSÉQUENCES DU PRÉSENT PLAIDOYER, VOIR AU VERSO DU CONSTAT D'INFRACTION.	
À l'infraction décrite à la partie C du constat d'infraction numéro: 1004003042426377 je plaide: <input type="checkbox"/> Coupable <input type="checkbox"/> Non coupable	
Faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le paiement au: Bureau des infractions et amendes 1200, route de l'Église, 6 ^e étage Québec (Québec) G1V 4X1	
1004003042426377	
Date de signification: 2023-09-05	Signature du défendeur: _____
Si nouvelle adresse, l'indiquer: _____	
AVIS DE RÉCLAMATION	
Peine minimale: 300 \$ Frais: 159 \$ Contribution: 40 \$ Montant réclamé: 499 \$	

0000 15 0003

1143 189 96



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Société de l'assurance automobile

Québec **33 33** Certificat de vérification mécanique

1000431127

Page 1 de 1

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

Type de document de référence		Número de dossier
<input type="checkbox"/> Avis de vérification de véhicule routier (AVVR)	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle routier Québec (CRO)	S45230905032001
<input type="checkbox"/> Rapport d'expertise technique (RET)		

A PROPRIÉTAIRE	Nom et prénom (inscrits sur le certificat d'immatriculation) 9380-8178 Québec Inc.	Téléphone 514-503-8386
	Adresse 1629 rue de la Mingan	Province/État Code postal QC JSY 0B7
	Ville, village ou municipalité Repentigny	Minuteur (moins de 18 ans) <input type="checkbox"/>
	Confirmation d'identité (voir verso) Type Numéro NI 73780140	

B CONDUCTEUR	Nom et prénom Juarez Ocampo Jorge	Province/État QC
1- Moniteur 2- Madame 3- Autre 1	Confirmation d'identité (voir verso) Type Numéro NI J622509017203	

C VÉHICULE	Type Numéro d'identification (NIV) Numéro d'unité Plaque Province/État CA 2AYNHB JV4F3S10019 L880409 QC	
	Marque Modèle Année PNBV (kg) Masse nette déclarée (kg) Odomètre (km) HINO HIN 2015 15 870 8 160 476 545	

D LIEU	Endroit Saint-Mathieu-de-Beloeil, Poste de contrôle St-Mathieu-de-Beloeil
---------------	--

E DÉFECTUOSITÉS MAJEURES						
Code localisation	Code composante	Description	Code défectuosité	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques

E DÉFECTUOSITÉS MINEURES						
Code localisation	Code composante	Description	Code défectuosité	Mesure ou quantité	Unité de mesure	Remarques
15	321	Klaxon	GG	1	nc	
11	236	Carrosserie	F	1	nc	Fissure
12	236	Carrosserie	F	1	nc	Fissure
53	275	Pneu	WW	1	nc	Indicateur d'usure 2/32 vpo.
03	001	Phare de route	CC	1	nc	

F REMARQUES	
--------------------	--

G SIGNATURE	J'ai constaté les faits mentionnés sur ce certificat : Intervenant SAAQ Numéro du mécanicien Numéro de mandat Heure (HH:MM) 5946
<input checked="" type="checkbox"/> Niveau CVSA Code Date de la vérification (A-M-J) Nom et prénom 2 2023-09-05 Lévesque Sébastien	
<input type="checkbox"/> Raison Signature ou code de validation Signé électroniquement par : Sébastien Lévesque	

H CONFORMITÉ Défauts majeures	H CONFORMITÉ Défauts mineures
J'atteste que les réparations relatives aux défauts majeures constatées sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.	J'atteste que les réparations relatives aux défauts mineures constatées sur le présent certificat ont été effectuées conformément au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.
Intervenant SAAQ Numéro du mécanicien Numéro du mandat	Intervenant SAAQ Numéro du mécanicien Numéro du mandat
Date de l'attestation (A-M-J) Signature de la personne autorisée	Date de l'attestation (A-M-J) Signature de la personne autorisée
Heure (HH:MM)	Heure (HH:MM)

I SIGNIFICATION	Ce document a été remis au <input checked="" type="checkbox"/> Conducteur <input type="checkbox"/> Propriétaire
------------------------	---

J VÉHICULE CONFORME (RÉSERVÉ AUX MANDATAIRES)	Je certifie que les documents et l'ensemble de l'équipement du véhicule routier (à l'exception de ce qui a trait à la photométrie et au niveau sonore du système d'échappement) ont été vérifiés et qu'ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation.
Intervenant SAAQ Date de l'attestation (A-M-J) Numéro du mandat Nom et prénom	
Numéro du mécanicien Heure (HH:MM) Signature de la personne autorisée	Numéro de vignette



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023



Société routière
Québec

Rapport d'intervention sur route

Le rapport d'intervention sur route (RIR) dresse le portrait de l'intervention selon les renseignements disponibles au moment où elle se déroule. Il permet d'indiquer les éléments qui ont fait l'objet d'une vérification et dont la conformité a été confirmée, le cas échéant. Lorsqu'un élément vérifié est concerné par plusieurs dispositions législatives et réglementaires, au moins une disposition à cet élément a été vérifiée. Le RIR n'est pas un document légal et il ne se substitue en aucun cas à des documents de nature juridique.

Numéro de l'intervention S45230905032	Date et heure de début 2023-09-05 13:37	Date et heure de fin 2023-09-05 14:07	Niveau d'inspection selon la norme CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
LIEU Saint-Mathieu-de-Beloeil			
Unité administrative: S45	Route: 20	Direction: Est	2-Inspection conduct et vént, partielle vént.

EXPLOITANT/PROPRIÉTAIRE

Nom: 9380-8178 Québec Inc.	Cote: Satisfaisant	Mention: Non audité
Confirmation d'identité: NI:73780140	Province/État: QC	

CONDUCTEUR

Nom du conducteur: Jorge Juarez Ocampo	Province/État: QC	Autre conducteur:	Province/État:
Mise hors service du conducteur: <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Mise hors service du conducteur: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		

ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS

	INFRACTIONS	AVIS DE NON-CONFORMITÉ	CONFORMITÉ EXIGÉE
Loi PECVL (NIR) ou Loi extra-provinciale (NCS)	0	0	
Permis de conduire	1	0	X
Immatriculation	0	0	
Fréquence et entretien mécanique	0	0	
Dimensions	0	0	
Charges	0	0	
Ronde de sécurité	0	0	
Équipements	0	0	
Loi sur les transports	0	0	
Signalisation	0	0	
Règles de circulation	0	0	

VÉHICULE

	VÉHICULE 1	VÉHICULE 2	VÉHICULE 3	VÉHICULE 4
Immatriculation	N° d'identification du véhicule (NIV) ou de la plaque: L880409			
	Province/État: QC			
Certificat de vérification mécanique (CVM) délivré	Majeures: 0 Mineures: 5	Majeures: Mineures:	Majeures: Mineures:	Majeures: Mineures:
CVSA numéro de vignette				

FREINS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Type de freins												
Type de récepteurs												
Course de la tige de commande (mm)												
	Droite											
	Gauche											

REMARQUES

CONCLUSION DE L'INTERVENTION

Intervention non conforme (en fonction des infractions et des certificats de vérification mécanique délivrés) pour :

Exploitant Propriétaire Conducteur Autre

Escorte du ou des véhicules Ouverture de l'espace de chargement Remisage du ou des véhicules Saisie du ou des véhicules

Rempli par : Sébastien Lévesque Matricule : 5945

J'ai constaté les faits mentionnés sur le présent document et en ai remis une copie au conducteur du ou des véhicules interceptés.

Signé électroniquement par : ► Sébastien Lévesque

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nombre d'avis de non-conformité annexés à ce rapport : 0

Certains organismes gouvernementaux peuvent vous aider à vous conformer aux lois et règlements en vigueur. Leur site Web contient beaucoup d'informations et de publications que vous pouvez télécharger et imprimer. De plus, il est possible de joindre leur centre de relations avec la clientèle par téléphone. Les coordonnées sont les suivantes :

Ministère des Transports (MTQ)
• Téléphone : 1 888 355-0511
• Site Web : www.transports.gouv.qc.ca

Commission des transports du Québec (CTQ)
• Téléphone : 1 888 461-2433
• Site Web : www.ctq.gouv.qc.ca

Pour plus d'informations concernant la réglementation et la sécurité des véhicules lourds, inscrivez-vous à l'Infolettre Le Relayer.
• saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayer

Renseignements personnels

La Société ne recueille que les renseignements personnels qui sont indispensables à l'exercice de ses attributions et à l'application des lois dont elle a la responsabilité en tout ou en partie. Son personnel autorisé traite de façon confidentielle les renseignements personnels qui lui sont confiés. Ils peuvent être communiqués à ses mandataires et à certains ministères et organismes, y compris ceux situés à l'extérieur du Québec, le tout conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils peuvent aussi servir aux fins de production de statistiques, d'étude, de sondage, d'enquête ou de vérification. Omettre de les fournir peut entraîner un refus du service demandé. Vous pouvez consulter les renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger.



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	1 Sep 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>4:15</u>		Fin: <u>13:30</u>		Total :				
A tous les jours			Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>	Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>475629</u>	<u>4:15</u>	<u>4:30</u>					
<u>500577812</u>			<u>St. Polycarpe</u>	<u>475709</u>	<u>6:21</u>	<u>6:44</u>					
<u>50077641-77644-77642-77643-77651-77647</u>			<u>ONTARIO</u>	<u>475860</u>	<u>8:49</u>	<u>9:20</u>					
<u>500577801</u>			<u>Gatineau</u>	<u>475881</u>	<u>10:10</u>	<u>10:22</u>					
<u>500577804</u>			<u>Gatineau</u>	<u>475888</u>	<u>10:38</u>	<u>10:46</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>476091</u>	<u>13:25</u>	<u>13:30</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	6 Sep 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>4:00</u>		Fin : <u>17:15</u>		Total :				
A tous les jours			Freins & air <input checked="" type="checkbox"/>		Transmission <input checked="" type="checkbox"/>		Triangle <input checked="" type="checkbox"/>				
			Moteur <input checked="" type="checkbox"/>		DEF et Lave-glace <input checked="" type="checkbox"/>		Extincteur <input checked="" type="checkbox"/>				
			Prestone <input checked="" type="checkbox"/>		Direction <input checked="" type="checkbox"/>				Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>476880</u>	<u>4:00</u>	<u>4:10</u>					
<u>500078457</u>			<u>TERREBONNE</u>	<u>476900</u>	<u>4:47</u>	<u>4:58</u>					
<u>500078290</u>			<u>OTTAWA</u>	<u>477128</u>	<u>7:30</u>	<u>7:48</u>					
<u>500078317 - 500078318</u>			<u>ONTARIO</u>	<u>477138</u>	<u>8:28</u>	<u>8:42</u>					
<u>500078471</u>			<u>GATINEAU</u>	<u>477161</u>	<u>9:33</u>	<u>9:50</u>					
<u>500076914</u>			<u>GATINEAU</u>	<u>477175</u>	<u>10:16</u>	<u>12:19</u>					
<u>500078474</u>			<u>GATINEAU</u>	<u>477188</u>	<u>12:38</u>	<u>12:49</u>					
<u>500078470 - 500078468</u>			<u>GATINEAU</u>	<u>477214</u>	<u>13:31</u>	<u>13:43</u>					
<u>Nadero</u>			<u>MTL</u>	<u>477405</u>	<u>17:00</u>	<u>17:15</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MURHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Date	<u>11 Sep 2023</u>							
Début : <u>4:00</u>		No du camion	Total :							
Inspection du véhicule <u>A tous les jours</u>	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>	Particularités (cochez)					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>107261</u>	<u>4:00</u>	<u>4:25</u>				
<u>S00079263</u>			<u>Saint-Jerome</u>	<u>107320</u>	<u>5:22</u>	<u>5:30</u>				
<u>S00079335</u>			<u>St. Jerome</u>	<u>107323</u>	<u>5:38</u>	<u>6:15</u>				
<u>S00079263</u>			<u>St-ANNE DES PLAT</u>	<u>107350</u>	<u>6:45</u>	<u>6:53</u>				
<u>S00079273</u>			<u>St. Jerome</u>	<u>107379</u>	<u>7:30</u>	<u>8:00</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>107385</u>	<u>9:00</u>	<u>9:20</u>				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Date		13 Sep 2023								
No du camion										
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>		Total :								
Début: <u>5:00</u>		Fin: <u>15:00</u>								
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>	Particularités (cochez)					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>107960</u>	<u>5:00</u>	<u>5:15</u>				
<u>50007984</u>			<u>Ottawa</u>	<u>108176</u>	<u>8:00</u>	<u>8:40</u>				
<u>50007985</u>			<u>Ottawa</u>	<u>108181</u>	<u>9:00</u>	<u>9:20</u>				
<u>500079014</u>			<u>Ottawa</u>	<u>108186</u>	<u>9:30</u>	<u>9:54</u>				
<u>500079860-79858-80073</u>			<u>ONTARIO</u>	<u>108195</u>	<u>10:15</u>	<u>10:58</u>				
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>108402</u>	<u>14:45</u>	<u>15:00</u>				
Balaver la boîte <input type="checkbox"/>							Nettoyer l'habitacle (Miroir, Vitres, etc.) <input type="checkbox"/>		J'ai fait le plein d'essen <input type="checkbox"/>	



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MLR UHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

Date: 14 Sep 2023										
No du camion:										
Nom du chauffeur: Jorge										
Début: 4:30										
Fin: 12:45										
Total:										
Inspection du véhicule	Freins & air <input checked="" type="checkbox"/>	Transmission <input checked="" type="checkbox"/>	Triangle <input checked="" type="checkbox"/>							
A tous les jours	Moteur <input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace <input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur <input checked="" type="checkbox"/>							
	Prestone <input checked="" type="checkbox"/>	Direction <input checked="" type="checkbox"/>								
Particularités (cochez)										
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
Nadeau			MTL	108402	4:20	4:30				
500080268 - 80473 - 80500			TROIS-RIVIERES	108527	6:12	6:33				
500080471			TROIS-RIVIERES	108530	6:47	7:00				
500080336 - 500078688			Plessisville	108621	8:50	9:36				
Nadeau			MTL	108803	12:26	12:45				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	15 Sep 2023					
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							Début :	4:15		Fin :	11:45		
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		Transmission		Triangle								
	Moteur		DEF et Lave-glace		Extincteur								
	Prestone		Direction				Particularités (cochez)						
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élevatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses			
Nadeau			MTL	108805	4:10	4:25							
500080889-80824			TROIS-RIVIERES	108928	6:15	6:32							
500080222-500079496			TROIS-RIVIERES	108936	6:49	8:25							
Nadeau			MTL	109060	10:26	11:45							



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	18. Sep 2023			
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule		Début: <u>4:00</u>		Fin: <u>11:45</u>		Total:					
A tous les jours		Freins & air		Transmission		Triangle					
		Moteur		DEF et Lave-glace		Extincteur					
		Prestone		Direction							
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>109101</u>	<u>4:00</u>	<u>4:12</u>					
<u>50080964</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>109122</u>	<u>4:44</u>	<u>5:30</u>					
<u>50081050-50081093</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>109137</u>	<u>5:49</u>	<u>5:54</u>					
<u>50081131</u>			<u>Terrebonne</u>	<u>109146</u>	<u>6:14</u>	<u>6:51</u>					
<u>50081151-50081153</u>			<u>Saint-Eustache</u>	<u>109181</u>	<u>7:29</u>	<u>8:20</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>109222</u>	<u>9:02</u>	<u>9:27</u>					
<u>50081307</u>			<u>Laval</u>	<u>109239</u>	<u>10:44</u>	<u>10:55</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>109253</u>	<u>11:23</u>	<u>11:45</u>					
<input type="checkbox"/> Balayer la boîte <input type="checkbox"/> Nettoyer l'habitacle (Miroir, Vitres, etc.) <input type="checkbox"/> J'ai fait le plein d'essence											



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière

		Date	14 Sep 2023							
		No du camion								
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>		Début:	4:00							
		Fin:	12:20							
Total:										
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>	Particularités (cochez)					
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses
Nadeau			MTL	109253	4:00	4:10				
500081499-81489-81549			Terrebonne	109271	4:40	4:54				
500081414			Saint-Jerome	109314	5:36	6:10				
500081513			Sainte-Anne-Des-Plaines	109333	6:41	6:45				
500080673			Saint-Jerome	109355	7:24	8:06				
Pick-up			Lachine	109421	9:45	10:25				
Nadeau			MTL	109450	11:40	12:20				



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	21 Sep 2023			
Nom du chauffeur: <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>	Total:		
À tous les jours			Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>			Particularités (cochez)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
Nadeau			MTL	109888	4:30	4:45					
500081811			MTL	109920	5:20	6:10					
Pick-up			Lachine	109939	6:50	7:25					
Pick-up			Lasalle	109941	7:36	8:16					
Nadeau			MTL	109969	9:04	9:45					
500082209			Laval	109992	10:13	10:24					
500079616			Laval	110001	10:45	10:50					
500079548			St-Jerome	110035	11:37	11:48					
Nadeau			MTL	110094	13:00	13:30					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	22 Sep 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule		Début : <u>5:00</u>		Fin : <u>13:15</u>		Total :					
À tous les jours	Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>		Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>		Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>		DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>		Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>		Direction	<input checked="" type="checkbox"/>		Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478472</u>	<u>5:00</u>	<u>5:10</u>					
<u>500082171</u>			<u>Pointe-Clair</u>	<u>478501</u>	<u>6:00</u>	<u>6:22</u>					
<u>500082678</u>			<u>MTL</u>	<u>478509</u>	<u>6:43</u>	<u>7:48</u>					
<u>500082480</u>			<u>MTL</u>	<u>478533</u>	<u>8:34</u>	<u>8:59</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478552</u>	<u>9:58</u>	<u>10:26</u>					
<u>500082782</u>			<u>MTL</u>	<u>478579</u>	<u>11:18</u>	<u>11:24</u>					
<u>50082646 - 500082818</u>			<u>Cardiac</u>	<u>478596</u>	<u>11:55</u>	<u>12:20</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478637</u>	<u>13:07</u>	<u>13:15</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	25 Sep			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Début : <u>5:30</u>			Fin: <u>15:00</u>			Total :					
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission		<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Moteur		<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace		<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Prestone		<input checked="" type="checkbox"/>	Direction		<input checked="" type="checkbox"/>			Particularités (CO)		
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimens		
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478652</u>	<u>5:25</u>	<u>5:37</u>					
<u>500082756</u>			<u>St-HYACINTHE</u>	<u>478674</u>	<u>6:55</u>	<u>7:06</u>					
<u>500082447</u>			<u>Greenfield Bk</u>	<u>478731</u>	<u>8:00</u>	<u>8:10</u>					
<u>500082890</u>			<u>CHAMBLY</u>	<u>478778</u>	<u>9:32</u>	<u>9:45</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478818</u>	<u>10:52</u>	<u>11:20</u>					
<u>500082807</u>			<u>Baie d'Urfe</u>	<u>478876</u>	<u>13:02</u>	<u>13:29</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478915</u>	<u>14:32</u>	<u>15:00</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	26 Sep 2023			
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>							No du camion				
Inspection du véhicule			Début : <u>5:30</u>		Fin : <u>13:45</u>		Total :				
À tous les jours			Freins & air	<input checked="" type="checkbox"/>	Transmission	<input checked="" type="checkbox"/>	Triangle	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	DEF et Lave-glace	<input checked="" type="checkbox"/>	Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Prestone	<input checked="" type="checkbox"/>	Direction	<input checked="" type="checkbox"/>	Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matières Dangereuses	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>478915</u>	<u>5:30</u>	<u>5:45</u>					
<u>500083279 - 500083169</u>			<u>Saint-Jerome</u>	<u>478976</u>	<u>7:00</u>	<u>7:43</u>					
<u>500083185</u>			<u>Saint-Jerome</u>	<u>478983</u>	<u>8:11</u>	<u>8:15</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479042</u>	<u>9:15</u>	<u>9:42</u>					
<u>500083340</u>			<u>MTL</u>	<u>479050</u>	<u>10:14</u>	<u>10:27</u>					
<u>500083497</u>			<u>MTL</u>	<u>479063</u>	<u>11:10</u>	<u>11:15</u>					
<u>500082404</u>			<u>MTL</u>	<u>479069</u>	<u>11:21</u>	<u>11:59</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479110</u>	<u>13:30</u>	<u>13:45</u>					



DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023

MRUHUAY
TRANSPORT

Feuille de route journalière							Date	27 Sep 2023			
							No du camion				
Nom du chauffeur : <u>Jorge</u>		Début : <u>5:30</u>		Fin : <u>11:50</u>		Total :					
Inspection du véhicule À tous les jours	Freins & air		<u>0</u>	Transmission		<u>0</u>	Triangle		<u>0</u>		
	Moteur		<u>0</u>	DEF et Lave-glace		<u>0</u>	Extincteur		<u>0</u>		
	Prestone		<u>0</u>	Direction		<u>0</u>	Particularités (cochez)				
# Commande / Nom du client (si dédié)	Nb	Poids	Ville	Kilométrage	Hre arrivée	Hre départ	Plateforme élévatrice	Déchargement manuel	Surdimensionné	Matière Dangereuse	
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479110</u>	<u>5:30</u>	<u>5:43</u>					
<u>500083575</u>			<u>MTL</u>	<u>479132</u>	<u>6:47</u>	<u>6:58</u>					
<u>500083650</u>			<u>MTL</u>	<u>479145</u>	<u>7:12</u>	<u>7:18</u>					
<u>500082955</u>			<u>MTL</u>	<u>479175</u>	<u>8:06</u>	<u>8:30</u>					
<u>Nadeau</u>			<u>MTL</u>	<u>479197</u>	<u>9:48</u>	<u>11:50</u>					



MRUHUAY
TRANSPORT

DOSSIER CHOFERES - JORGE JUAREZ - 2023